

## アップサイクル ～ コースター ～



かんせいさくひん  
完成作品



じゅんび  
準備するもの・・・ペットボトルキャップ、クッキ  
ングシート、アイロン、はさみ、やすり



1

キャップを<sup>はな</sup>花のように<sup>き</sup>切り<sup>ひら</sup>開く。




2

ヘッドと側面<sup>そくめん</sup>を切りはなす。今回は<sup>こんかい</sup>はやわらかく  
て切りやすい側面<sup>そくめん</sup>だけを使う。



3

ほそなが<sup>き</sup>細長く切る。さらに細かく<sup>こま</sup>していく。



4

クッキングシート<sup>し</sup>を敷き、<sup>かたがみ</sup>型紙を置く。<sup>かたがみ</sup>型紙がない  
場合は、<sup>ばあい</sup>直径<sup>ちようけい</sup>9～10cm程度<sup>ていど</sup>を確保<sup>かくほ</sup>する。

## アップサイクル ～ コースター ～



5 かたがみ うちがわ  
型紙の内側にペットボトルキャップをしきつ  
め、かたがみ と はず型紙は取り外す。




6 クッキングシートをかぶせる。その上うへにアイロンをの  
せ、そのまま熱ねつをあてる。(3分間ふんかん)



7 アイロンで溶けたキャップを平ひらたくの  
伸ばす。と  
ても熱あついので、やけどきに気きを付ける。



8 クリップなどではさみ、平ひらたくなるまでしばら  
く待まちつ。(粗熱あらねつがとれる程度ていどの時間じかん)



9 えんぴつで型かたをとり、はさみで切りとる。



10 切きった部分ぶぶんが尖とがっている場合は、やすりで滑なめら  
かになるように整ととのえる。完成かんせい。