
（別紙）


対象施設

園路の課題

①歩車道未分離：車道と歩道が未分離の園路があり危険。
②園内高低差：高低差があり、スロープ・階段が多いためアクセシビリティに難がある。
　既存園路で「沖縄県ふくまち条例」の勾配を確保できていない箇所がある。
　（沖縄県ふくまち条例：1/20=5%勾配）
③擁壁の老朽化

①歩車未分離で危険。夜間照度不足で暗い。







②陸上競技場から野球場間の園路。
　勾配：1/11.3（8.8%）
③擁壁の改修
・倒壊危険のある擁壁を撤去し、再整備。



