

令和 5年 7月24日(月) 10:00～

沖縄市立 諸見 小学校

点検参加者記入欄

学校(教頭)・市民生活課・道路課・南部区事務所・中部区事務所・沖縄署・指導課(中山・藤岡)・その他(胡屋自治会長・交通安全指導員2名)

	点検箇所	内容(児童生徒の危険な状況)	対応関係機関	対応策	状況
1	幼稚園前	<ul style="list-style-type: none"> ・門の左側にミラーがない ・歩道がない ・門を出て左側の路面の白線が消えそう ・横断歩道が薄くなっている 	学校	・交通安全指導の継続	学校継続指導
			道路課	・ポストコーンで対応可能か検討	検討
2	郵便局前	<ul style="list-style-type: none"> ・横断歩道に信号がなく、郵便局前の路駐が多いので、児童が横断する際に危険 ・横断歩道が薄くなっている 	学校	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、信号機のある横断歩道をわたるよう指導をする ・交通安全指導の継続 	学校継続指導
3	その他(校門前)	・送迎などで交通量が多く、スピードを出して通過する車もあり危険である。	学校	<ul style="list-style-type: none"> ・保護者への周知徹底 ・交通安全指導の継続 	学校継続指導
4	五叉路	・優先道路がわかりにくい	学校	<ul style="list-style-type: none"> ・『止まれ』の道路標識や表示ではとまるように安全指導を行う ・交通安全指導の継続 	学校継続指導
	その他	<ul style="list-style-type: none"> ・駐車禁止の横幕(学校回り用) ・保護者用の「横断中」の黄色い旗 	学校	<ul style="list-style-type: none"> ・学校にて横断幕作成の予算を確認し、作成していく ・JAが旗の寄贈を行っているとの情報があったので学校にて確認を行う 	今後対応