

令和 5年 7月 25日(火) 15:00 ~

沖縄市立 室川 小学校

点検参加者記入欄

学校(教頭・安全担当)・市民生活課・道路課・南部国道事務所・中部土木事務所・~~沖縄署~~・指導課(西・藤岡)・その他(室川自治会長・学校推進委員)

	点検箇所	内容(児童生徒の危険な状況)	対応関係機関	対応策	状況
1	正門前道路	・横断歩道がない ・滞留所がない	道路課	・左折の巻き込み防止の為、ポストコーンの設置	済 ☆R6削除予定
			警察	・横断歩道の新設	済 ☆R6削除予定
2	室川2丁目16番 交差点	・横断歩道がない	道路課	・滞留所がないので横断歩道の設置は厳しいので、横断指導線などで検討 ・外側線とグリーンベルト、滑り止め塗装で対応済み	済 ☆R6削除予定
			警察	・L字で横断歩道を申請してみるが、不可なら道路課に相談する ・横断歩道上申請済み	対応済み(規制上申)
			学校	・交通安全指導の継続	学校継続指導
3	大城商店前 交差点	・車がスピードを落とす工夫をできないか ・街路樹でミラーが見えにくい ・直線上に、県道に出る信号が見えるため、 青信号に間に合うように、車がスピードを出して走行する	道路課	・下りにドット線や滑り止めなどで減速をうながせないか ・ドット線で対応済み	済 ☆R6削除予定
			学校	・足跡シールが届き次第貼る ・交通安全指導を継続	学校継続指導
4	その他	・正門側の歩道の側溝のふたになっている石が かけている場所がある。子ども達がその上を歩いて 登校するので危険	下水道課	・現在、下水道課が補修済み	済 ☆R6削除予定
5	室川2丁目16付近 旧幼稚園裏側入り口	・学校から出て交差点の右横からの車が見えず危 険	道路課	・カーブミラーの設置検討 ・自治会からの要請書待ち(学校と自治会とで連携する)	検討
6	運動場と旧幼稚園跡地 R5追加箇所	・仮歩道から自転車で降りてきて、歩行者とぶ つかりそうになったことがある。	道路課	・カーブミラーまたはカラーコーンの設置を検討	検討
7	旧たつみ洋裁店十字路 R5追加箇所	・スピード過の車が多い。 ・道路に赤い舗装があり、警察にはこれ以上 できないと断られている場所	学校	・交通安全指導の継続	学校継続指導
8	協会近くY字路から安慶 田団地方面の道路 R5追加箇所	教会近くのY字路(右手側)の停止線が消え かけており危険 ・安慶田団地方面から室川小学校線につい て、こどもたちの登下校問わず、車両の往来 が多く、速度超過の状況 ・注意喚起の路面表示も工夫が必要 旧室川幼稚園裏門付近、登校時、車両の往 来が多数あり、交通安全ボランティアの方 から、一人配置出来ないか依頼がある ・下校時は学童クラブ等の車両も多数停車が あり、安全確認、安全指導を常に行なって欲	道路課	停止線の引き直し	検討
			道路課	・グリーンベルトの引き直し ・グリーンベルトの幅の修正	検討
			学校	・交通安全指導の継続	学校継続指導